

طرح شماره 1 : ساده



مدل ساده 20*20 کلاف 20*40

متر مربع 540 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 2 :



متر مربع 770 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 3 :



متر مربع 810 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 4 :



متر مربع 930 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 5 :



متر مربع 510 هزار تومان

طرح شماره 6 :



متر مربع 870 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 7 :



متر مربع **1260000** هزار
تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 8 :



متر مربع 930 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 9 :



متر مربع 950 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 10 :



متر مربع 1070000 هزار
تومان

طرح شماره 11 :



متر مربع 1080000 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 12 :



متر مربع 1180000 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان



طرح شماره 13 :



متر مربع 960 هزار تومان

طرح شماره 14 :



متر مربع 910 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 15 :



متر مربع 1340000 هزار تومان

طرح شماره 16 :



متر مربع 1200000 هزار تومان

طرح شماره 17 :



متر مربع 1150000 هزار تومان

طرح شماره 18 :



متر مربع 1450000 هزار تومان

طرح شماره 19 :



متر مربع 1370000 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 20 :



متر مربع 1140000 هزار تومان

قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 21 :



متر مربع 1320000 هزار تومان


قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 22 :



متر مربع 1330000 هزار تومان

طرح شماره 23 :



متر مربع 1220000 هزار تومان

طرح شماره 24 :



متر مربع 1160000 هزار تومان


قیمت هر 3 متر رنگ کوره ای 170 هزار تومان

طرح شماره 25 :



متر مربع 1250000 هزار تومان

طرح شماره 26 :



متر مربع 1420000
هزار تومان



گروه صنعتی **حفاظ سازه** با سالها تجربه در زمینه ساخت انواع حفاظ نرده راه پله و بالکن و تراس با بهره گیری از رنگ پودری باعث استحکام بدنه در مقابل زنگ زدگی ناشی از رطوبت شده است.